PROCEDIMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE DE GUARNIÇÕES PARA FREIOS

BRAKE LINING QUALITY CONTROL TEST PROCEDURE

SAE J 661a - NBR 5541

MATERIAL: **AF/557** LOTE:





Programa Nº: _____
Program. No.

Máquina Nº: _____
Machine No.

Operador: _____
Operator

Visto: _____
Visa

M.ESPECÍFICA (NBR 5544): **2,08** g/cm³
Specific Gravity

DUREZA (NBR 5520): **20** GC
Hardness

DESGASTE
Wear Data

	Espessura, mm **Thickness**	Peso, gr **Weight**
INICIAL: **Start**		
FINAL: **Finish**		
PERDA: **Loss**	**0,20**	**0,390**
%		

ENSAIO DESGASTE 204 ºC: **0,19** mm
Wear Test 400 ºF

TAXA DESGASTE 204 ºC: _____ cm³/Kwh
Wear Rate 400 ºF

COEFICIENTE DE ATRITO:
Coefficient of Friction

NORMAL: **0,435 F**
Normal

QUENTE: **0,450 F**
Hot

OBSERVAÇÕES:
Remarks

ENSAIO Nº: _____
Test No.

DATA: **mai/03**
Date

EF 90.035

Mod. 027